



## SACHVERSTÄNDIGEN-RING Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH

SACHVERSTÄNDIGEN-RING GmbH  
Clever Tannen 10 • 23611 Bad Schwartau

Rohweder  
Abbruch- und Rückbautechnik  
Voßberg 6  
23689 Pansdorf

Sachverständige gemäß § 18 BBodSchG, Asbest- und Gefahrstoffsachverständige, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren gemäß RAB 30 und BGR 128, Fachkräfte für Arbeitssicherheit

- Altlastenuntersuchung
- Sanierungsplanung
- Projektsteuerung
- Geotechnik
- Asbest/Gefahrstoffe
- Bauingenieurwesen
- Arbeitssicherheit
- BImSchG-Verfahren
- Schallgutachten
- Umweltverträglichkeit
- Biotop-Analyse
- Landschaftsgestaltung

Tel.: 0451 / 2 14 59 • Fax: 0451 / 2 14 69  
info@mueckegmbh.de • www.mueckegmbh.de

**Büro Hamburg**  
Blomkamp 109  
22549 Hamburg  
Tel.: 040 / 63 94 91 43  
Fax: 040 / 63 94 91 44  
hamburg@mueckegmbh.de

**Büro Schleswig**  
Dingblock 7  
24357 Fleckeby  
Tel.: 04354 / 99 61 13  
Fax: 04354 / 99 61 964  
schleswig@mueckegmbh.de

26.03.2014  
/mü-rst

### Flurstück 2020/15 Pansdorf Fachgutachterliche Stellungnahme zur Staubentwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in Ihrem Schreiben vom 19.03.2014 dargestellten Maßnahmen zur Staubminimierung im Rahmen des geplanten Bodenlagers mit Siebanlage auf dem o. g. Flurstück entsprechen den Regeln der Technik, nach „guter technischer Praxis“.

Bei Anwendung der aufgeführten Maßnahmen ist aus fachgutachterlicher Sicht erfahrungsgemäß bei dem Betrieb der geplanten Anlage keine erhöhte Staubimmission im Umfeld zu erwarten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SACHVERSTÄNDIGEN-RING  
Dipl.-Ing. H.-U. Mücke GmbH

  
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Mücke  
(Geschäftsführer)



Anlage

Steuer-Nr.: 2 229 620 939  
AG Lübeck  
HRB 1442 BS

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Mücke

Commerzbank AG  
IBAN: DE44 2308 0040 0308 9587 00  
BIC: DRESDEFF230



Rohweder  
Abbruch- und Rückbautechnik

Rohweder Voßberg 6 23689 Pansdorf

Voßberg 6  
23689 Pansdorf  
Tel.: 04504 / 70 80 71  
Fax: 04504 / 70 80 72  
Mobil: 0173 / 233 59 14

Pansdorf, 19.03.2014

**Betreff: Staubentwicklung Flurstück 2020/15 Pansdorf**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Regel sind die von uns auf dem Grundstück gelagerten Materialien (Sand, Boden) erdfeucht und neigen deshalb nicht zur Staubentwicklung.

Bei anhaltender trockener Witterung kann es erfahrungsgemäß austrocknungsbedingt zu einer Staubentwicklung kommen. Um dies zu vermeiden, haben wir technische Maßnahmen vorgesehen.


Auf dem Grundstück wird eine stationäre Beregnungsanlage installiert, die bei Bedarf die gelagerten Massen nass hält.

Bei Be- und Entladevorgängen sowie bei Materialbewegungen ist als Vorsorge gegen Staubemissionen eine möglichst geringe Abwurfhöhe der Materialien vorgesehen, auch hier wird durch bedarfsweises Befeuchten die Staubentwicklung zusätzlich minimiert.

Weiterhin kann es bei trockener Witterung durch den betriebsinternen Verkehr zur Aufwirbelung von feinkörnigem Material von den Verkehrswegen auf dem Betriebsgrundstück kommen. Durch bedarfsweises Befeuchten der Verkehrsflächen werden die Staubemissionen auch hier vermieden.

Mit freundlichen Grüßen

Rohweder  
Abbruch- und Rückbautechnik

Voßberg 6 23689 Pansdorf  
Tel.: 04504 / 70 80 71  
Fax: 04504 / 70 80 72  
Mobil: 0173 / 233 59 14  


Deutsche Bank BLZ 230 707 00 - Konto: 5555875  
Finanzamt Eutin Steuer - Nr. 25 092 02967